


# ALFA 83




<b>Lepidlo</b> 1x 	<b>Kolík</b> 18x 	<b>Kluzáky</b> 6x 	<b>Hřebík</b> 12x 
<b>Spojovací excentr kovový + šroubky</b> 13x 		<b>Průchodka na kabely</b> 2x 	


1.

<b>Lepidlo</b> 	<b>Kolík</b> 18x 		<b>Šroubky k excentru</b> 13x 
<b>Spojovací excentr kovový</b> 13x 		<b>Kluzáky</b> 6x 	<b>Hřebík</b> 12x 
<p>Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.</p>			

2.



3.



4.

